

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ilica 159
UKUPAN BROJ BODOVA 361

BROJ ZGRADE: **1480**

GRADSKA ČETVRT: ČRNOMEREC

KAT.OPĆINA: ČRNOMEREC

KAT. ČESTICA: 3336/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/1459

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Ilica 159

402-07/17-002/1459

GSKG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: u cijelosti oštećeno.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: izrazito ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: nema potrebe izvođenja izolacije/nije moguće izvođenje toplinske izolacije.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: srednje složeno.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada na području zaštićenog kulturnog dobra.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: uglovnica/zgrada na križanju ulica/ugrađena zgrada u uličnom nizu.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: starija od 100 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: vrlo hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ilica 159

UKUPAN BROJ BODOVA 361

BROJ ZGRADE: **1480**

GRADSKA ČETVRT: ČRNOMEREC

KAT.OPĆINA: ČRNOMEREC

KAT. ČESTICA: 3336/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/1459

FOTOGRAFIJE PROČELJA

