

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ilica 404

UKUPAN BROJ BODOVA 114

BROJ ZGRADE: **1589**

GRADSKA ČETVRT: ČRNOMEREC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 1888

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/1452

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Ilica 404

402-07/17-002/1452

ZAPAD STAN



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 21 do 49 godina.

Izgled po stanju očuvanosti ili godina sanacije pročelja ako je poznata: od 21 do 29 godina.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: potrebna obnova, ali nije hitna.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ilica 404
UKUPAN BROJ BODOVA 114

BROJ ZGRADE: **1589**

GRADSKA ČETVRT: ČRNOMEREC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 1888

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/1452

FOTOGRAFIJE PROČELJA