

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Dankovečka ulica 44
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **1874**

GRADSKA ČETVRT: GORNJA DUBRAVA

KAT.OPĆINA: DUBRAVA

KAT. ČESTICA: 4227

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2227

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Dankovečka ulica 44

402-07/17-002/2227

GSKG d.o.o. _ Dubrava



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: nema utjecaja na ambijent i kvalitetu prostora.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: od 21 do 29 godina.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: manje hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Dankovečka ulica 44
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **1874**

GRADSKA ČETVRT: GORNJA DUBRAVA

KAT.OPĆINA: DUBRAVA

KAT. ČESTICA: 4227

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2227

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Dankovečka ulica 44
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **1874**

GRADSKA ČETVRT: GORNJA DUBRAVA

KAT.OPĆINA: DUBRAVA

KAT. ČESTICA: 4227

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2227

