

**ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Lička ulica 35**  
**UKUPAN BROJ BODOVA 134**

BROJ ZGRADE: **211**

GRADSKA ČETVRT: TRNJE

KAT.OPĆINA: TRNJE

KAT. ČESTICA: 3919/3

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/367

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Lička ulica 35

**402-07/17-002/367**

GSKG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje/zamjena postojeće toplinske izolacije.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: izgrađena u posljednjih 20 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: manje hitna obnova.

## ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Lička ulica 35

UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: 211

GRADSKA ČETVRT: TRNJE

KAT.OPĆINA: TRNJE

KAT. ČESTICA: 3919/3

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/367

### FOTOGRAFIJE PROČELJA



**ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Lička ulica 35**  
**UKUPAN BROJ BODOVA 134**

BROJ ZGRADE: **211**

GRADSKA ČETVRT: TRNJE

KAT.OPĆINA: TRNJE

KAT. ČESTICA: 3919/3

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/367

---

