

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Kuhačeva ulica 6A
UKUPAN BROJ BODOVA 184

BROJ ZGRADE: **2186**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **CENTAR**

KAT. ČESTICA: **5213/1**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/2470**

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Kuhačeva ulica 6A

402-07/17-002/2470

GSKG d.o.o. _ Maksimir



Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: oštećeno je 50% i više od 50% površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada na području zaštićenog kulturnog dobra.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: nema utjecaja na ambijent i kvalitetu prostora.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: od 30 do 49 godina.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: potrebna obnova, ali nije hitna.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Kuhačeva ulica 6A
UKUPAN BROJ BODOVA 184

BROJ ZGRADE: **2186**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **CENTAR**

KAT. ČESTICA: **5213/1**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/2470**

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Kuhačeva ulica 6A
UKUPAN BROJ BODOVA 184

BROJ ZGRADE: **2186**

GRADSKA ČETVRT: MAKSIMIR

KAT.OPĆINA: CENTAR

KAT. ČESTICA: 5213/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2470

