

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Podvršje 35
UKUPAN BROJ BODOVA 182

BROJ ZGRADE: **2290**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **MAKSIMIR**

KAT. ČESTICA: **4558**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/2729**

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Podvršje 35

402-07/17-002/2729

GSKG d.o.o. _ Maksimir



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: oštećeno je 50% i više od 50% površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: minimalno ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: uglovnica/zgrada na križanju ulica/ugrađena zgrada u uličnom nizu.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: manje hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Podvršje 35
UKUPAN BROJ BODOVA 182

BROJ ZGRADE: **2290**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **MAKSIMIR**

KAT. ČESTICA: **4558**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/2729**

FOTOGRAFIJE PROČELJA

