

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Medpotoki 2 UKUPAN BROJ BODOVA 181

BROJ ZGRADE: 2329

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 862/2

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2370

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Medpotoki 2

402-07/17-002/2370

ZAPAD STAN d.o.o.



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: minimalno ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i ne nalazi se na području zaštićenog kulturnog dobra, ali je po graditeljskim i arhitektonsko oblikovnim karakteristikama prezentant prostornih i povijesnih obilježja.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 21 do 49 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: manje hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Medpotoki 2
UKUPAN BROJ BODOVA 181

BROJ ZGRADE: **2329**

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 862/2

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2370

FOTOGRAFIJE PROČELJA

