

**ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Voltino 18, 20**  
**UKUPAN BROJ BODOVA 252**

BROJ ZGRADE: **344**

GRADSKA ČETVRT: TREŠNJEVKA - SJEVER

KAT.OPĆINA: RUDEŠ

KAT. ČESTICA: 622

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/27, 402-07/17-002/28

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:

KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Voltino 18


**402-07/17-002/27**

GSKG

Voltino 20

**402-07/17-002/28**

GSKG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: oštećeno je 50% i više od 50 % površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: oštećeno je 50% i više od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: minimalno ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: hitna obnova.

**ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Voltino 18, 20**  
**UKUPAN BROJ BODOVA 252**

BROJ ZGRADE: **344**

GRADSKA ČETVRT: TREŠNJEVKA - SJEVER

KAT.OPĆINA: RUDEŠ

KAT. ČESTICA: 622

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/27, 402-07/17-002/28

**FOTOGRAFIJE PROČELJA**

