

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Voltino 30, 32, 34
UKUPAN BROJ BODOVA 223

BROJ ZGRADE: **345**

GRADSKA ČETVRT: TREŠNJEVKA - SJEVER

KAT.OPĆINA: RUDEŠ

KAT. ČESTICA: 629

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/29, 402-07/17-002/3076

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:

KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Voltino 32


402-07/17-002/29

GSKG

Voltino 34

402-07/17-002/3076

GSKG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: oštećeno je 50% i više od 50 % površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: u cijelosti oštećeno.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: minimalno ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Izgled po stanju očuvanosti ili godina sanacije pročelja ako je poznata: u posljednjih 20 godina.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Voltino 30, 32, 34
UKUPAN BROJ BODOVA 223

BROJ ZGRADE: **345**

GRADSKA ČETVRT: TREŠNJEVKA - SJEVER

KAT.OPĆINA: RUDEŠ

KAT. ČESTICA: 629

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/29, 402-07/17-002/3076

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Voltino 30, 32, 34
UKUPAN BROJ BODOVA 223

BROJ ZGRADE: **345**

GRADSKA ČETVRT: TREŠNJEVKA - SJEVER

KAT.OPĆINA: RUDEŠ

KAT. ČESTICA: 629

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/29, 402-07/17-002/3076

