

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Dobriše Cesarića 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **361**

GRADSKA ČETVRT: STENJEVEC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 4317/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/143

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:

KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Ulica Dobriše Cesarića 55

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 57

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 59

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 61

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 63

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 65

402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 67


402-07/17-002/143

GSKG

Ulica Dobriše Cesarića 69

402-07/17-002/143

GSKG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje/zamjena postojeće toplinske izolacije.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 21 do 49 godina.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Dobriše Cesarića 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: 361

GRADSKA ČETVRT: STENJEVEC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 4317/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/143

Izgled po stanju očuvanosti ili godina sanacije pročelja ako je poznata: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: potrebna obnova, ali nije hitna.

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Dobriše Cesarića 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **361**

GRADSKA ČETVRT: STENJEVEC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 4317/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/143



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Dobriše Cesarića 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **361**

GRADSKA ČETVRT: STENJEVEC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 4317/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/143



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Dobriše Cesarića 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
UKUPAN BROJ BODOVA 134

BROJ ZGRADE: **361**

GRADSKA ČETVRT: STENJEVEC

KAT.OPĆINA: VRAPČE

KAT. ČESTICA: 4317/1

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/143

