

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Bogoslava Šuleka 6 UKUPAN BROJ BODOVA 330

BROJ ZGRADE: 804

GRADSKA ČETVRT: MAKSIMIR

KAT.OPĆINA: CENTAR

KAT. ČESTICA: 5073

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/967

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:


KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Ulica Bogoslava Šuleka 6

402-07/17-002/967

HPC SPG



Građevinsko stanje uličnog pročelja: oštećeno je 50% i više od 50 % površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: oštećeno je 50% i više od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: djelomično ugrožavanje.

Složenost izvođenja potrebnih radova: radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim.

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: manje složeno.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada na području zaštićenog kulturnog dobra.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: uglovnica/zgrada na križanju ulica/ugrađena zgrada u uličnom nizu.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 50 do 99 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: hitna obnova.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Bogoslava Šuleka 6
UKUPAN BROJ BODOVA 330

BROJ ZGRADE: **804**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **CENTAR**

KAT. ČESTICA: **5073**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/967**

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Ulica Bogoslava Šuleka 6
UKUPAN BROJ BODOVA 330

BROJ ZGRADE: **804**

GRADSKA ČETVRT: **MAKSIMIR**

KAT.OPĆINA: **CENTAR**

KAT. ČESTICA: **5073**

KL. PRIJAVNICA: **402-07/17-002/967**

