

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Bolnička cesta 93, 95, 97, 99, 101
UKUPAN BROJ BODOVA 174

BROJ ZGRADE: **1939**

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 605

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2303

ADRESA ULAZA ZA KOJI JE PREDANA PRIJAVNICA:

KLASA PRIJAVNICE:

UPRAVITELJ:

Bolnička cesta 93

402-07/17-002/2303

FUGGER d.o.o.

Bolnička cesta 95

402-07/17-002/2303

FUGGER d.o.o.

Bolnička cesta 97

402-07/17-002/2303

FUGGER d.o.o.

Bolnička cesta 99


402-07/17-002/2303

FUGGER d.o.o.

Bolnička cesta 101

402-07/17-002/2303

FUGGER d.o.o.



Građevinsko stanje uličnog pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine.

Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja: mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine.

Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini: ne ugrožava.

Složenost izvođenja potrebnih radova: složeni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge novim s eventualnim izvođenjem podloge (zida, nosivih pričvrstnih konstrukcija i slično).

Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova: potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena/znatno je ili je u cijelosti oštećena.

Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova: nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija.

Spomeničko svojstvo zgrade: zgrada bez spomeničkih svojstava.

Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja/kretanja građana: istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada.

Godina izgradnje zgrade/starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama: od 21 do 49 godina.

Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti: nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Bolnička cesta 93, 95, 97, 99, 101
UKUPAN BROJ BODOVA 174

BROJ ZGRADE: 1939

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE


KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 605

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2303

Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja: potrebna obnova, ali nije hitna.

FOTOGRAFIJE PROČELJA



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Bolnička cesta 93, 95, 97, 99, 101
UKUPAN BROJ BODOVA 174

BROJ ZGRADE: **1939**

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 605

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2303



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Bolnička cesta 93, 95, 97, 99, 101
UKUPAN BROJ BODOVA 174

BROJ ZGRADE: **1939**

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 605

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2303



ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Bolnička cesta 93, 95, 97, 99, 101
UKUPAN BROJ BODOVA 174

BROJ ZGRADE: **1939**

GRADSKA ČETVRT: PODSUSED - VRAPČE

KAT.OPĆINA: STENJEVEC

KAT. ČESTICA: 605

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/2303

