



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT

KLASA: 540-02/21-05/366
URBROJ: 443-02-05-03-21-6
Zagreb, 06. svibnja 2021.

Z A P I S N I K
O IZVRŠENOM TEHNIČKOM PREGLEDU

Sastavljen dana 29. travnja 2021. u prostoriji Uprave gradilišta žičara Sljeme, u donjoj postaji žičare (kod tunela) i 06. svibnja 2021. u prostorijama Državnog inspektorata, Zagreb, Šubićeva 29.

u predmetu: ciljanog inspekcijskog nadzora na temelju nadležnosti iz članka 6. stavak 3., članka 61.-66. i 88. Zakona o državnom inspektoratu ("Narodne novine", broj 114/18) i članka 9. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- nastavak tehničkog pregleda 5. etape složene građevine žičare Sljeme,

Započeto u 09:30 sati, 29. travnja 2021.

Pregled su izvršile: Više sanitarne inspektorice: Katica Garić, dipl. ing., 099 80 20 517
Martina Horvat Vrbanac, dipl. ing.

Prisutna stranka:

1. Voditelj postupka: Gordan Ciglar, dipl.ing.arh.

Ostali prisutni na tehničkom pregledu dana 29. travnja 2021:

1. Ela Mihovilović Brkić, dipl.ing.građ., glavni nadzorni inženjer
2. Dragica Lupić, predstavnik investitora

Nalaz:

Temeljem Zaključka Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, KLASA: UP/I-361-05/21-001/94; URBROJ: 251-13-22-1/050-21-7 od 21.travnja 2021., izvršen je očevid, **nastavak** tehničkog pregleda:

- donje postaje žičare, kao 1. faze 5. etape složene građevine žičare Sljeme
- kutne građevine, kao 3. faze 5. etape složene građevine žičare Sljeme
- stupova s nosivim užetom na trasi od Donje postaje do kutne građevine, kao 2. faze 5. etape

složene građevine žičare Sljeme,

- stupova s nosivim užetom na trasi od Kutne građevine do međupostaje Brestovac, kao 4. faze 5. etape složene građevine žičare Sljeme

- stupova s nosivim užetom na trasi od međupostaje Brestovac do Gornje postaje kao 6. faze 5. etape složene građevine žičare Sljeme

na k.č.br. 1119/2, 3768/2, 919, 922/1, 921, 920, 895, 1187, 1190, 1191, 1192, 1193, 3965/1, 3966/2, 3932/13922, 3921, 3906, 3920, 3879, 3908, 3876, 3878, 3877, 3869, 3870, 3871, 3851, 3849, 3848, 3847/3, 3836, 3847/2, 3817/1, 3847/1, 3846/1, 3845/7, 3845/6, 3845/4, 3845/1, 3841/5, 3814/1, 923, 922/2, 1186/1, 1188/1, 1189/1, 1194, sve k.o. Gračani, te k.č.br. 5711/2, 5711/1, 5711/3, 5435/1, 5423/4, 5423/16, 5423/17, 5423/18 i 5423/19, sve k.o. Šestine, za koje je izdana građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-001/701; URBROJ: 251-13-22-1/050-18-4, od 6. srpnja 2018., rješenje o promjeni imena investitora KLASA: UP/I-361-03/19-001/1616; URBROJ: 251-13-22-1/050-19-2, od 08. kolovoza 2019. i izmjena i dopuna građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-001/782; URBROJ: 251-13-22-1/050-21-13, od 25. veljače 2021., po zahtjevu trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Zagreb, Ozaljska 105.

Na tehničkom pregledu dana 09. ožujka 2021. predloženi sanitarno-tehnički uvjeti gradnje KLASA: 540-02/18-03/205, URBROJ: 534-07-4-7/8-18-2 od 30. travnja 2018. i potvrda glavnog projekta KLASA: 540-02/18-5/191, URBROJ: 534-07-4-7/8-18-2 od 06. lipnja 2018. izdani od sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva.

Na tehničkom pregledu 09. ožujka 2021. Ela Mihovilović Brkić, dipl. ing. građ., glavni nadzorni inženjer, dala je izjavu na zapisnik da je mjerenje buke okoliša izvršila ovlaštena pravna osoba za akustička mjerenja ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Potočnjakova 4 i da izmjerene vrijednosti nisu zadovoljile, te da su u postupku radnje na sanaciji buke (tvrtka DOPPELMAYR, Austrija predlaže jedno od svojih sistemskih rješenja). Nakon sanacije i ponovljenog mjerenja obvezala se dostaviti ovoj inspekciji traženi Izvještaj o mjerenju buke okoliša.

Dana 20. travnja 2021. iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dostavljen je izvještaj o mjerenju buke okoliša, od ovlaštene tvrtke Zagrebinspekt d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 29, broj izvještaja 16-AL269-168/21, od 16. travnja 2021. iz kojeg je vidljivo da je mjerenje izvršeno na zahtjev i prema postavljenim akustičkim zahtjevima naručitelja. Po zahtjevu naručitelja mjerenje je provedeno pri brzini prolaza gondola žičare i to od 3,5 m/s, mjerna mjesta je odredio naručitelj, te je odredio i da se ocjena rezultata izvrši sukladno članku 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04). Također u zaključku se navodi da je razina buke sukladna za uvjete dana-večeri s postavljenim akustičkim zahtjevima naručitelja.

Predmetni izvještaj nije u skladu s projektnom dokumentacijom za koju je izdana potvrda glavnog projekta od strane ove inspekcije, Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).

Slijedom utvrđenog, navedeni Izvještaj se ne prihvaća kao odgovarajući dokaz na temelju kojeg se može potvrditi ispunjenje uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

Tijekom vođenja postupka dana 29. travnja 2021. na očevidu, nastavku tehničkog pregleda na uvid od strane Ele Mihovilović Brkić, dipl.ing.građ., glavne nadzorne inženjerke predložen Elaborat zaštite od buke Z.O.P.: N06; TD 16/18; OK: Z3-N06.00.04-G01.0, od


svibnja 2018., izrađen od strane trgovačkog društva DARH2 d.o.o., Samobor, Ljubičin prolaz 3, te ponovno izvještaj o mjerenju buke okoliša, od ovlaštene tvrtke Zagrebinspekt d.o.o. Zagreb, Draškovićeve 29, broj izvještaja 16-AL269-168/21, od 16.04.2021. godine koji se ne prihvaća kao odgovarajući dokaz na temelju kojeg se može potvrditi ispunjenje uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

Iz predloženog elaborata zaštite od buke razvidno je da je isti izrađen sukladno članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04) a on je dio projektne dokumentacije za koji je izdana Potvrda glavnog projekta o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja KLASA: 540-02/18-05/191, URBROJ: 534-07-04-7/8-18-2, od 06. lipnja 2018.

Slijedom utvrđenog, budući da na očevidu, nastavku tehničkog pregleda dana 29. travnja 2021. niti do trenutka pisanja ovog zapisnika, nije predložen dokaz - izvještaj ovlaštene pravne osobe o mjerenju razina buke za dnevne, (večernje) i noćne uvjete rada od svih izvora buke predmetne građevine žičare Sljeme koja je predmet ovog tehničkog pregleda sukladno popisu u uvodu zapisnika, s ocjenom rezultata mjerenja sukladno članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04), kojim se potvrđuje ispunjenje uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), **daje se negativno mišljenje za izdavanje Uporabne dozvole.**

Zapisnik je napisan u dva primjerka, jedan primjerak zapisnika dostavljen je voditelju postupka Gordanu Ciglaru putem urudžbenog zapisnika.

Dovršeno 06. svibnja 2021. u 12:00h

Viša sanitarna inspektorica
Katica Garić, dipl.ing. 
Martina Horvat Vrbanac, dipl. ing.